



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SAMSUNG SCX-4521F

Subject: Re: SAMSUNG SCX-4521F

Enviado por: anderleisouza

Enviado em: 19/05/2011 17:57:38

olá verifica a tampa que fica em cima da fusão geralmente é causadora desse problema, ou unhas da fusão !!!!!