



Forum: LASER

Topic: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Subject: Re: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Enviado por: Karabina

Enviado em: 06/06/2011 17:22:35

galera facam assim fazer. pressiona menu * # vai aparecer ssc1 dai vc aperta ok e muda o valor de 00100001 para 10100001 clica em ok e stop vai aparecer pra vc reiniciar o serviço ai vc aperta menu#8 e start. depois vc faz o mesmo procedimento varias vezes varias mesmo da certo ja fis em varias impressoras desse modelo Qualquer duvida pergunte ok Abraços