



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP DESKJET 3550

Subject: Re: HP DESKJET 3550

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/06/2011 09:52:34

Citando:

jcg escreveu:

verifique a fita ecoder e o sensor dela tambem!!!!!!!!!!

abraços..... 

É isso aí que o jcg falou, quando o carro fica disparado, o problema é a fita encoder mesmo...