



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP DESKJET 3550

Subject: Re: HP DESKJET 3550

Enviado por: Emmerich

Enviado em: 09/06/2011 14:04:45

concordo com os camaradas, pode ser fita encoder, mas da uma olhada como não é muito a sua area as jatos de tinta, veja se o encoder esta correndo dentro do sensor?????/?/

Nunca deixe de postar os resultados!!!!!!

Sua solução pode ajudar varios usuarios.....

flw