



Forum: LASER

Topic: Samsung ml-1665 falha sensor #3-3112 (Resolvido)

Subject: Samsung ml-1665 falha sensor #3-3112 (Resolvido)

Enviado por: ASC

Enviado em: 02/07/2011 10:14:23

Ola galera! Para quem estava na duvida desse tipo de erro, resolvi um problema desse hoje, desmontei a fusão constatei que o termostato estava aberto, dei uma batidinha nele ele abriu, coloquei novamente no fusor, fui verificar o termistor tinha pó de toner grudado nele, limpei o mesmo e coloquei no fusor novamente, montei a maquina, agora esta funcionando perfeitamente, nesse caso o pó grudado no termistor causou esse tipo de erro, causando aquecimento e abrindo o termostato, nesse caso a placa fonte não teve problema algum. Abraço a todos