



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Problema HP officejet pro L7590 e Hp 8500a

Subject: Re: Problema HP officejet pro L7590 e Hp 8500a

Enviado por: mbertuane

Enviado em: 25/07/2011 22:38:03

bom, amigo carro preso não problema de flat e sim a posição que ficou a unidade de limpeza.
recue os bicos do dispenser para a parte posterior da unidade de limpeza que vai resolver