



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: jcbalbino

Enviado em: 05/08/2011 14:10:53

estou com o mesmo problema tb e gosta de saber se alguem tem a referencia do ic101Citando:

guzulari escreveu:

Estou com uma fonte RM1-4815 queimada (ligaram no 220V) já troquei o Q101(2SK3502), R103 (10K), D 601 e 603 .Só que o R107 está aberto e não dá pra ver o valor, alguém que tiver uma desta na bancada poderia me informar o valor do R107 (pode medir se não conseguir ver pois não tem nada em paralelo para afetar a medida)