



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: problema com a multifuncional hp photosmart c4680**

**Subject: Re: problema com a multifuncional hp photosmart c4680**

Enviado por: Mendesm

Enviado em: 12/08/2011 17:52:27

Citando:

lexeres escreveu:

amigo o atuador é bem facil de trocar mais depois tem que alinhar serto as engranagem senão ela nao pucha papel

Amigo vc pode panas tirar o carro, de limpeza, se ela nao funcionar, ai vc tera que trocar o atuador, obs, maneira masa facil de vc trocar o atuador, tire apenas o parafuso proximo do sensor e proximo do atuador, e retire ele completo, tire a proteção de ferro da lateral, e cuidado para nao perder a molinha de contato do atuador, com uma chave de fenda, force o atuador para fora, ele vai sair, depois coloque o outro atuador novo, encaixe a parte de ferro da lateral, coloque a mola novamente. agora vem a parte principal que é encaixar a engrenagem que movimenta o carro de limpeza, coloque ela para o canto direito bem encostado no local dela, parafuse os lado e coloque o carro novamente, o carro deve se movimentar para tras e para frente livremente, faça mas um teste coloque o atuador para frente e rode a engrenage e veja se o carro se movimente para frente, se isso acontecer e vc colocar o atuador correto ela vai funcionar perfeitamente. um abraço espero ter ajudado.