



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: problema com a multifuncional hp photosmart c4680

Subject: Re: problema com a multifuncional hp photosmart c4680

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/08/2011 11:03:51

Faça por partes, antes de trocar o atuador tente trocar os cartuchos por novos, se não der certo verifique a engrenagem do kit de limpeza veja se não tem nada prendendo ela, um pedaço de papel ou coisa parecida. Remova-a e veja se em desgaste ou se tem algum problema no proprio carrinho, veja se ele esta encaixado corretamente.

Tem inumeras coisas para ser observadas, as vezes o problema é bem mais simples do que parece.