



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: c3180

Subject: Re: c3180

Enviado por: Visitante

Enviado em: 15/08/2011 17:32:47

Isso ai é atuador quebrado, pode verificar, mas os colegas tem razão, pois deve-se olhar toda a máquina antes de mexer em algo, então verifique os encoders antes.