



Forum: LASER

Topic: sansung ML-2010 fica só na luz vermelha On line/ Error

Subject: Re: sansung ML-2010 fica só na luz vermelha On line/ Error

Enviado por: Affonso

Enviado em: 16/08/2011 10:24:49

Pode ser o termostato do fusor que queimou, ou a lâmpada tem que fazer os teste..