



**Forum: LASER**

**Topic: hp laser colorida CP 1215**

**Subject: Re: hp laser colorida CP 1215**

Enviado por: Myzael

Enviado em: 20/08/2011 11:14:02

A LIXEIRA DESTE MODELO É NO TONERS MSM E TERMO DE TROCA DO BELT SO É NECESSÁRIO SE O MSM ESTIVER RASGADA OU DANIFICADA DE ALGUMA MANEIRA.. E AS COPIAS ESTAREM SAINDO COM SOMBRA GERALMENTE É TONER MSM... DA UMA OLHADA NO LASER SCAM NOS ESPELHOS MAIS PROVAVELMENTE É OS TONERS POIS SEMPRE PEGO AQUI TBM COM ESTE PROBLEMA EU FAÇO RECARGA DOS TONERS E LIMPEZA E A TROCA DOS CHIP E LOGO APOS O ALINHAMENTO VOLTA AO NORMAL