



Forum: LASER

Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Enviado por: Myzael

Enviado em: 24/08/2011 09:55:20

OLHA ESTE PROBLEMA É RELACIONADO A CARTUCHO DE TONER VC JA TENTO
SUBSTITUIR TODAS AS CORRES POIS PODE SER UM OUTRO TONER Q ESTA CAUSANDO
ISSO JA PEGUEI VARIAS AQUI COM ESTE PROBLEMA GERALMENTE ISTO É SO TROCAR
POR TONERS NOVOS Q ELA JA FAZ A CALIBRAÇÃO E LOGO VOLTA AO NORMAL... SE
ACASO PERCISTIR TENTA ATUALIZAR O FIRMWARE