



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother dcp 8080 -

Subject: Re: Brother dcp 8080 -

Enviado por: Visitante

Enviado em: 29/09/2011 06:50:52

Olá! Vamos ver se ocorreu o que eu estou pensando.

Vc desconectou os p/j (conectores) do termistor e os pinos destes conectores romperam a solda.

Pois eu pe4guei um equipamento que tinha ocorrido isto e acabei refazendo a solda e a trilha.

Se foi isto e voce não estiver conseguindo, é só procurar na sua cidade algum técnico de eletrônica e peça para refazer a solda e a trilha.

Eu acho que pra conseguir outra plaquinha vai ser difícil, mas se de tudo nada der certo, poste aqui e irei te ajudar a consegui-la