



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother dcp 8080 -

Subject: Re: Brother dcp 8080 -

Enviado por: Visitante

Enviado em: 29/09/2011 17:01:52

Muito bom que tenha dado certo e obrigado pelo retorno.

Fica um alerta ao pessoal que vai retirar o fusor das DCP 8085, 8080 etc. Tem que tomar cuidado com os conectores do termistor. Tem alguns que parece que estão colados e acabam arrancando o pino da plaquinha.