



Forum: LASER

Topic: SCANNER HP LASERJET PRO M1536

Subject: Re: SCANNER HP LASERJET PRO M1536

Enviado por: gustavow

Enviado em: 30/09/2011 15:54:48

então, testei com a tampa aberta, verificando os sensores e mesmo assim continua dando problema... sobre as engrenagens, se rolar com a mão, roda todas perfeitamente.. é bem estranho, da impressão que não há força para rodar o motor...

mais alguma sugestão?