



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother 8065

Subject: Re: Brother 8065

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/10/2011 21:16:44

Oi!!! uma forma de verificar se o fusor está aberto, é medindo continuidade entre os dois pinos do conector maior. Tendo continuidade o fusor está ok. Para medir é preciso desconectar o conector. Daí vai estar medindo a lampada calefatora, o termostato e a fiação.