



Forum: LASER

Topic: 922.14 service fuser error

Subject: Re: 922.14 service fuser error

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/10/2011 11:05:51

Tambem pode ser causado por baixa aperagem, isso faz causar erro de fuso falso.