



Forum: LASER

Topic: Sharp AL

Subject: Re: Sharp AL

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/11/2011 11:00:14

ou pode se o sensor do papel que esta com sujeira e atraza a folha causando atolamento na entrada e na saida