



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Bulk-Ink travando direto na HP PSC 1315**

**Subject: Bulk-Ink travando direto na HP PSC 1315**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 13/06/2008 16:15:55

Olá amigos,

Desde que ví o Bulk-Ink na HP, me apaixonei pela idéia e sempre tive a vontade de fazer a adaptação. O tempo passou e resolvi meter bronca. Primeiro, depois de comprar um "manual" (rs.) pelo mercado livre, fiz a adaptação colocando as mangueiras pela entrada da frente. Coisa essa que ficou esteticamente inviável ... além de tecnicamente tb, pois travava muito, visto que a mangueira se torcia e o carrinho não se movimentava bem. Peguei algumas fotos no e-mule e fiz a adaptação colocando as mangueiras por um orifício que fica abaixo da placa cpu. subindo pela lateral e indo por cima ... ou seja uma adaptação interna muito boa. Funcionou na primeira, na segunda, na terceira impressão ... até que ela empacou e ficou dando erro direto. Gente, trabalho com impressoras a tempos, mas não consigo de maneira alguma acertar essa bosta. Qnd não é a mangueira que se torce e trava o movimento do carro de impressão, ou é a tinta que volta, ou é a tinta que falha ou a tinta que não sai .... e isso justamente acontece sempre que algum cliente chega para deixar uma impressora para manutenção e se rasga de elogios pela adaptação.

Em suma, tô cansado de passar vergonha (rs) e tenho certeza que muitos amigos já passaram pela mesma situação e derrepente pode me dar uma ajuda. Creio que os travamentos, estão acontecendo por ainda não ter acertado a posição das mangueiras na conexão com o cartucho. Não sei se term que ficar apontado pra cima, pra baixo, pra esquerda ou pra direita. A final, é melhor fazer a adaptação das manguieras por dentro ou por fora ??? me falram que os reservatórios devem ficar 5 cm abaixo da impressora. Se eu fizer isso, as tintas voltam na mangueira em direção ao reservatório. Se eu coloco o reservatório na mesma superfície da impressora, as tintas descem mas não chegam no cartucho. Se eu cooloco os reservatórios acima, desce até o cartucho ... mas vaza tudo. Bom escolhi deixar na mesma linha, achando que aos poucos a tinta iria descer, rrsrsrs, mas a dita cuja não desce, e com 2 dias não sai mais nada. Já me falaram pra encher de araldite, pois na conexão entre o cartucho e as mangueiras não pode haver nenhuma entrada de ar. Enchi de araldite e nada ...

Só pra informação, estou usando tinta pigmentada e não existe nenhum ponto de vazamento de tinta no percurso do reservatório até o cartucho. Até colocar o cartucho no vácuo eu já coloquei, pra sugar bem a tinta, mas nada.

PELO AMOR DE DEUS, ALGUÉM ME AJUDE!!!!!!!!!!

