



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Bulk-Ink travando direto na HP PSC 1315

Subject: Re: Bulk-Ink travando direto na HP PSC 1315

Enviado por: toppan

Enviado em: 20/06/2008 15:46:43

Olha eu ja fiz em 2 impressora 1510 e 4355, nesta segunda, ficou na mesma situação tua, mas vou contar sem muita ajuda a minha experiencia.

Pelo histórico desta 1510 ja quase um ano, eu coloquei a mangueira pela frente, +ou- no meio ela é ligada ao cartucho, mas as mangueiras se separaram para até próximo a entrada, ai ela trabalhou melhor, mas te digo que não é por causa disso não que voce está tendo problema.

São as mangueiras, elas tem que ser mais finas que para bulk epson, por isso ficam pesadas de tinta e ela não mantem a flexibilidade, causando enrosco do movimento do carro, e retornando tinta ou provocando excesso ou mesmo não puxando tinta.

Deixe o bulk no mesmo nível da impressora, ligue a mangueira no cartucho e sugue a tinta pela cabeça de impressão, assim poderá pressurizar o cartucho.

Com o cartucho e mangueira no carrinho, tente colar a mangueira no lado esquerdo do carrinho, ou seja a mangueira vai sair por cima do cartucho na tampa pela frente de a volta para esquerda e mais ou menos no meio carrinho cole, deixe solto o restante suficiente para fazer o movimento do carro, ai cole em cima na entrada da impressora, mais ou menos no meio com uma pequena margem para esquerda, ai o resto fica fora da impressora.

Cola que eu falo eu uso aquela de dupla face meio grossa de + ou _ 1milimetro de grossura. poste ai se deu sorte.