



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX-5530FN IMPRIMINDO E XEROCANDO COM FAIXA NA IMPRESSÃO

Subject: Re: SCX-5530FN IMPRIMINDO E XEROCANDO COM FAIXA NA IMPRESSÃO

Enviado por: pedropar

Enviado em: 19/12/2011 22:25:42

defeito no cartucho de toner,se foi recarregado ,problema na lamina dosadora,defeito comum na samsung