



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP 4680 UM ATUADOR POR MES

Subject: Re: HP 4680 UM ATUADOR POR MES

Enviado por: leobergel

Enviado em: 20/12/2011 10:00:18

Pode ser um desajuste no carro, que pode estar batendo no actuador de modo à quebrá-lo. Ou também actuadores de má qualidade. Mas tente ajustar o carro, a altura dele, e poste o que você conseguiu.