



Forum: LASER

Topic: lexmark T632

Subject: Re: lexmark T632

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/12/2011 11:46:45

Verifique se o rolo de transferencia esta instalado adequadamente, caso o mesmo esteja, verifique os rolos de introdução do equipamento. (roletes da gaveta). e ate mesmo a configuração de papel, se nao esta auterado.