



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX-5530FN IMPRIMINDO E XEROCANDO COM FAIXA NA IMPRESSÃO

Subject: Re: SCX-5530FN IMPRIMINDO E XEROCANDO COM FAIXA NA IMPRESSÃO

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/12/2011 17:53:20

Oi!!!!

Está parecendo fiapo de pano enroscado no vidro de vedação do laser que fica em cima do cartucho. Terire o cartucho e olhe pra ver se tem fiapo de pano ou alguma outra coisa.

Espero ter ajudado.