



Forum: LASER

Topic: sharp al 1631 atolamento

Subject: Re: sharp al 1631 atolamento

Enviado por: spmichel2

Enviado em: 21/12/2011 17:56:20

nao achei nenhum papel e na vi nenhum atuador quebrado. eu fiz o teste dos sensores e ficou no display o numero 01 piscando e nada mais aceso.