



Forum: LASER

Topic: sharp al 1631 atolamento

Subject: Re: sharp al 1631 atolamento

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 24/12/2011 19:44:00

Pode ter algum pedaço de papel agarrado. Não acredito ter quebrado. Para uma melhor visualização do sensor e preciso tirar a parte de cima completa do scanner.