



Forum: LASER

Topic: sharp al 1631 atolamento

Subject: Re: sharp al 1631 atolamento

Enviado por: spmichel2

Enviado em: 29/12/2011 10:21:24

cara muito obrigado com sua ajuda resolvi o problema era mesmo o sensor da saida do papel ele tava cheio de po em cima dele ai eu acho que tava dando contato.

Agora eu estou com outro problema ela esta tirando xerox com os cantos claros no meio ta mais ou menos e nos cantos estao muito claro nehem da para ver ja escureci e nada ja troquei o toner por um novo e nada ja troquei o cilindro e nada sera que deve ser o que?