



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Acusando Atolamento de Papel Hp Officejet 4355**

**Subject: Re: Acusando Atolamento de Papel Hp Officejet 4355**

Enviado por: ASC

Enviado em: 30/12/2011 17:32:44

Amigo! Já peguei alguns casos que o problema era na placa do cartucho do carro de impressão o sensor da placa do carro estava com problemas, também pode acontecer de romper a trilha do cabo flet do carro de impressão, a trilha quebra e não manda mensagem para a placa lógica nesse caso vc teria que fazer a medição do cabo flet, também pode ser simplesmente o encoder fita muito sujo ou danificado, se tiver sujo lave o mesmo se tiver danificado faça a troca, mas faça esses pequenos testes se não resolver aí passaremos para o próximo passo.