



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Subject: Re: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Enviado por: pedropar

Enviado em: 12/01/2012 13:41:04

pode ser o reservatorio de toner usado sujo.