



**Forum: LASER**

**Topic: ML1665 erro no sensor**

**Subject: Re: ML1665 erro no sensor**

Enviado por: CMIINFOR

Enviado em: 16/01/2012 10:41:46

Citando:

arx escreveu:

Olá macdahmer! Certamente sua máquina está parada.

O problema está no fusor.

Embora seja um lançamento, mas vem com o velho e característico defeito das Samsung

E depois de reparar o fusor, terá que trocar o TRIAC da placa ou a placa toda.

Mas como sua máquina tem só dois meses de uso, ela está na garantia e vc não vai gastar nada.

abs

Olá ARX, gostaria de saber se tem alguma peça específica da fusora que gera este problema e tem que ser trocada? Também se tiver a informação de qual é o TRIAC, ajudaria bastante. Estou com este problema em uma ML1665, mas está fora de garantia e gostaria de repará-la.

Agradeço antecipadamente a atenção.