



Forum: LASER

Topic: Hp 1102w erro fusivel 50.0

Subject: Hp 1102w erro fusivel 50.0

Enviado por: kinfo

Enviado em: 23/01/2012 09:14:21

Bom dia Amigos !

Estou com um problemão na hp 1102w

Ela esquento o fusor e da erro do fusivel 50.0 Conferindo a placa e conexões tudo esta ok, fusíveis e etc,

Já testei toner,

Ja testei conexoes de aterramento,

Ja desmontei limpei o fusor,

Caso alguem ja tenha passado por esse problema me ajudem por favor.