



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Phaser 3200 (aquecimento aguarde)

Subject: Re: Phaser 3200 (aquecimento aguarde)

Enviado por: paulorcjr

Enviado em: 27/01/2012 22:41:49

Caro Colega,

Você pode ter inúmeros causadores deste problema mas vamos as citações:

- 1 - Coloque um toner novo, se não funcionar vamos ao passo seguinte;
- 2 - Verifique os contatos da impressora com o toner;
- 3 - Verifique se a placa de alta esta tudo conectado e se não tem solda fria ou algum componente com defeito;
- 4 - Mau contato no cabo entre a lampada e a placa de alta, teste com um multímetro e depois caso de continuidade ligue a impressora e veja se esta acendendo a lâmpada;

A principio com estes passos você já ira conseguir algum resultado.

Espero ter ajudado ao colega e por favor poste os resultados.

Atenciosamente

Paulo Roberto