



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Phaser 3200 (aquecimento aguarde)

Subject: Re: Phaser 3200 (aquecimento aguarde)

Enviado por: AlbertoLR

Enviado em: 28/01/2012 15:43:16

Este problema pode ter relação com o conjunto de scanner, flat e/ou lâmpada.

Tente ligar a impressora sem o cabo flat do scanner conectado a system board. Verifique se muda o erro. Se permanecer o erro, tenha fé que chegou no problema. Caso contrário teria de verificar fusor e dc controller (fonte).

Espero ter ajudado

Citando:

Marcelo121 escreveu:

Srs bn dia,

Alguns dias atraz posteí 1 pedido de ajuda a respeito desta maquina phaser 3200 com defeito de ñ completar o ciclo e ficar esta mensagem no display aquecimento aguarde ,como de prache ja troquei a unidade dei uma conferida na fonte do tipo ressoldas, mau contatos, limpeza nas pcis ,alimentação da lampada, ñ tem engrenagem trincada, muito bem um colega deu uma dica e fico muito grato pela intenção mas infelizmente ainda ñ deu certo.

Ainda fico na espequitativa de mais algum colega poder ajudar,o detalhe q o culler na posição CN3 só fica ligado com se fosse resfriar a lampada.

Att.

Marcelo Assunção