



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LQ 2170 PAUSE LIGADO DIRETO

Subject: Re: EPSON LQ 2170 PAUSE LIGADO DIRETO

Enviado por: yasilver

Enviado em: 03/02/2012 20:30:30

estas impressoras tem um sensor de tampa na lateral direita perto do painel se ela não estiver com tampa ou o sensor pressionado como se tivesse a tampa vai dar este erro como vc citou. Verifique dar um 2 bips se eu não me engano quando e este sensor.