



**Forum: LASER**

**Topic: LEXMARK E120 NÃO ACEITA TONNER COMPATIVEL...**

**Subject: Re: LEXMARK E120 NÃO ACEITA TONNER COMPATIVEL...**

Enviado por: elton1983

Enviado em: 09/02/2012 10:33:14

PODE SER O CHIP, ALGUMAS IMPRESSORAS E120 NÃO ACEITA DETERMINADOS CHIPS, MAS VEJA SE O RESERVATÓRIO NÃO ESTA CHEIO PODE SER QUE O PROBLEMA NÃO SEJA O TONER, OU SE O CILINDRO NÃO ESTA PRECISANDO DE RESET.( PARA RESETAR O CILINDRO : ABRA O PORTA FRONTAL E SEGURE O BOTÃO VERMELHO POR 10 A 20 SEGUNDOS, FECHA A PORTA E FAÇA O TESTE.)