



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Lexmark X264**

**Subject: Re: Lexmark X264**

Enviado por: rpacheco

Enviado em: 11/02/2012 12:34:41

ola amigo este defeito e do solenoide sujo ele fica atras das engrenagem do lado esquerdo da maquina