



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: marcosciro

Enviado em: 15/02/2012 08:46:25

Bom dia Amigos... Estou com um problema parecido ao do tópico, pois ligaram a impressora no 220V também. Mas o meu problema é saber o valor do R106, porque ela também está aberto, mas com aquecimento sumiu os valores. Se alguém puder me ajudar, agradeço. Ahhh e foi d muita ajuda o resto desse tópico, pois tive que trocar todos os componentes mencionados acima... 🍷

Valor do R106