



**Forum: LASER**

**Topic: HP CP2025 - Fonte Quimada (ligado em 220) erro 58.04**

**Subject: HP CP2025 - Fonte Quimada (ligado em 220) erro 58.04**

Enviado por: HellAngel3

Enviado em: 22/02/2012 15:08:24

Boa Tarde Amigos.

após desmontar a fonte da impressora foi visível que o resistor R1101 estava queimada (fica perto do capacitor grande 200V 1000uF) porém sua cor Verde Preto Branco Ouro e é de fio.

queimou também o mosFet Q1101 que é o 2sk3797 e também o fusível componente FU2801 de 6,3A.

como o resistor nas suas cores originais não achei nada parecido, foi colocado um de 47ohm pois achamos que a faixa branca seria prata mas a leitura de 50ohm não é comercial, e com estes componentes trocados a impressora liga mas dá o erro 58.04

como a fonte está dividida em 2 placas, a que tem os fios azul e amarelo, tensão de 3,3V esta normal e a com fios azul e vermelho deveria sair 24V não sai, quando liga a tensão sobe para uns 12V mas logo cai para 0V.

no manual de serviço da HP não tem esquema da fonte somente códigos para troca de toda a fonte.