



Forum: LASER

Topic: lexmark t640 Atolamento de papel

Subject: lexmark t640 Atolamento de papel

Enviado por: Goblim

Enviado em: 23/02/2012 11:23:33

Estou com uma lexmark t640, que esta atolando papel, o papel para assim que chega no fusor, ai ela apresenta a mensagem de atolamento. ja troquei o sensor do papel troquei o fusor inteiro, o rolo de carga e ainda apresenta o mesmo problema.