



Forum: LASER

Topic: E352DN

Subject: Re: E352DN

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 24/02/2012 18:42:09

Citando:

otapvh escreveu:

printhead e a peça q tm o canhao de laser. troca ela e resolve o problema. boa sorte

Fácil como disse Otapvh, neste equipamento este código só trocando.

Simionato