



Forum: LASER

Topic: HP CP2025 - Fonte Quimada (ligado em 220) erro 58.04

Subject: Re: HP CP2025 - Fonte Quimada (ligado em 220) erro 58.04

Enviado por: HellAngel3

Enviado em: 27/02/2012 07:59:34

RESOLVIDO...

aquele resistor próximo ao MosFet que queimou 2sk3797 na verdade suas cores eram VERDE PRETO e PRATA DOURADO e não branco como parecia, então seu valor é de 0,5 OHM, polarizado corretamente o mosfet e assim gerando tensão de 24Vdc na saída da placa.

com isso o fusor foi acionado pelo rele que não ligava e tudo voltou a funcionar.