



Forum: LASER

Topic: brother 8085 dn

Subject: brother 8085 dn

Enviado por: windows7

Enviado em: 28/02/2012 19:18:21

Ola estou com uma brother 8085dn, quando ligo a impressora ela não aquece a fusão e não aciona o mecanismo.

Aparece no Pannel a seguinte mensagem (imp.imp CE)