



Forum: LASER

Topic: brother 8085 dn

Subject: Re: brother 8085 dn

Enviado por: VSPereira

Enviado em: 01/03/2012 08:56:55

Já peguei este erro sendo causado por defeito nos sensores de temperatura do fusor