



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Hp Deskjet 2050 (jato de tinta)**

**Subject: Re: Hp Deskjet 2050 (jato de tinta)**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/03/2012 13:05:33

esse modelo não tem atuador geralmente ela quebra um pino na carcaça na lateral direita quase no rumo onde era o atuador onde vai encaichado uma engrenagem branca e tipo um bracinho essa peça estando mal encaixada um com o pino quebrado da atolamento .....