



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Hp Deskjet 2050 (jato de tinta)

Subject: Re: Hp Deskjet 2050 (jato de tinta)

Enviado por: BuGer

Enviado em: 05/03/2012 13:29:14

Citando:

lexeres escreveu:

esse modelo não tem atuador geralmente ela quebra um pino na carcaça na lateral direita quase no rumo onde era o atuador onde vai encaichado uma engrenagem branca e tipo um bracinho essa peça estando mal encaixada um com o pino quebrado da atolamento

Kra eu desmontei novamente e verifiquei as peças que vc falou, o pino está inteiro e a peça está bem encaixada na engrenagem branca, depois que remontei até imprime algumas páginas mais ei volta a dar atolamento de papel. Já verifiquei as engrenagens que tracionam o rolo de passar o papel e está tudo inteiro. tem mais alguma sugestão??