



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP 4355 (Atolamento de papel).

Subject: HP 4355 (Atolamento de papel).

Enviado por: Sspeed

Enviado em: 04/07/2008 18:35:27

Olá pessoal sou novo neste forum, e gostaria de saber se alguem ja solucionou este tipo de problema. A HP 4355 esta dando atolamento de papel assim que ela é ligada.

verifiquei os sensores da da bandeija do fax e no cabo que saem dos sensores tem por volta de 3Volts quando mecho no sensor ele zera a tensão.

Testei um outro sensor da bandeija comum de papel são e la tambem encontrei as tensões acima descrita mais em um dos pontos a tensão não zera quando o sensor e acionado e continua com 3 Volts.

Gostaria de saber se estou no caminho certo ou tenho que verificar outras coisas?

Abraço a todos e agradeço desde ja a ajuda de todos.