



Forum: LASER

Topic: brother 8085 dn

Subject: Re: brother 8085 dn

Enviado por: Edisonr

Enviado em: 18/03/2012 10:31:47

Estou com um problema parecido , a mensagem é Imposiv.Imp. DE, aconteceu depois que eu desmontei a unidade do fusor