



Forum: LASER

Topic: Erro comunicação Mecanismo HP Color Laserjet 2600n

Subject: Re: Erro comunicação Mecanismo HP Color Laserjet 2600n

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 19/03/2012 20:18:35

Sergioimp

Nunca presenciei este defeito, o manual de serviço não diz o que fazer, só informa que pode ser a Formatter ou a DC controller.

55.X Engine comm. error.

Fatal Error.The formatter is not communicating with the engine. Contact HP Customer Care for assistance.

Simionato