



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Officejet Pro 8500 Problema de obstrução do caro e motor bomba parou...

Subject: Re: HP Officejet Pro 8500 Problema de obstrução do caro e motor bomba parou...

Enviado por: johnson

Enviado em: 20/03/2012 09:51:41

Cara. existe uma engrenagem que fica no eixo pivô. fica do lado do kit limpeza.
acontece que ele fica fixado no eixo por pressão. .
verifique se ele não está patinando no eixo.
é uma engrenagem branca fica do lado direito.